

Hoher Reifenverschleiß Dunlop Sportmaxx 275 40 ZR21

Beitrag von „coala“ vom 12. September 2013 um 23:30

Servus,

was soll man dazu sagen 🤔 Fahrweise überdenken oder, falls Verschleißbild signifikant verdächtig, Spureneinstellung des Fahrzeugs überprüfen lassen. Der Touareg ist bezüglich Reifenverschleiß tatsächlich kein Kostverächter, aber 4.000 km sind dann doch "etwas" wenig



Grüße
Robert