

Kompletter Antriebsbus nicht erreichbar

Beitrag von „khclp“ vom 15. September 2013 um 18:35

[Zitat von Tschinkefraeser](#)

.....mein T1 steht nun schon fast 7 Wochen in der Werkstatt.
Angefangen hat das Gänze mit einem sporadischen Lichterbaum direkt nach Zündung
an:.....

Hallo Dirk

kaum zu glauben 7 Wochen ich gehe mal davon aus das es sich um keine VW Vertragswerkstatt handelt sondern ein Schrauber von..... egal.

Fuer mich hoert sich das ganz nach einem Batterieversagen an.

Wenn man nun noch genau wuesste um was fuer einen Dicken es sich handelt und ob er denn evtl. auch 2 Batterien verbaut hat kann man evtl schon mal etwas mehr sagen.

LG Kurt

