



Schaltgetriebe 2. & 4. Gang gehen nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 16. September 2013 um 11:40

[Zitat von Max Mustermann](#)

[...] Dieses Hundespielzeug hat ein Marder in den Motorraum gebracht und auf der Kupplungsmechanik abgelegt. [...]

Servus und danke für die Rückmeldung! Sachen gibts...   Diese Erkenntnis beweist ja beinahe die mutmaßliche Unwirksamkeit von zur Marderabwehr im Motorraumangebrachten Hundehaarbüscheln 😄

Grüße
Robert