

# Probleme mit RNS2 und Multifunktionslenkrad

Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 26. September 2013 um 23:05

Ja ... ,

das Radio hängt über ein sog. Gateway / dem Infotainment Bus am CAN , der hängt sich beim T1 gerne bei leerer Batt. auf , im Fußraum Fahrer ist unter dem Teppich die Masseverbindung zwischen Batt und Karosse , diese mal für 20 sec trennen , und schnell wieder anklemmen , dann lösen diese Sorgen meist von selbst auf ....

viel Erfolg , KM