

# falsche Position bei der Navigation

Beitrag von „coala“ vom 27. September 2013 um 14:32

[Zitat von Sittingbull](#)

[...] dieses Problem wurde bei uns noch nicht beschrieben [...]

Servus,

da hat Stephan sicher Recht, ich habe auch noch nichts davon gelesen beim RNS 850. Allerdings hatte ich bei meinem ersten T, welcher noch mit dem RNS 2 CD ausgerüstet war, mitten drin mal einen ähnlichen Fehler: Plötzlich hinkte die angezeigte Position der tatsächlichen rund 100 bis 200 m hinterher. Ein großer Spaß in der Münchener Innenstadt, wenn das Ding meldet "jetzt bitte links abbiegen", du aber schon 150 Meter weiter bist 😄

Das Gerät wurde seinerzeit komplett getauscht, daher wird es - in meinem Fall - wohl ein Hardwarefehler gewesen sein. Da tippe ich vom Gefühl her auch bei deinem Gerät drauf: Entweder ein Problem mit der GPS-Antenne oder dem Empfänger selbst. Läge es an der Software, dann hätten wir den Fehler hier theoretisch schon öfter mal haben müssen.

Grüße  
Robert