

# Probleme mit RNS2 und Multifunktionslenkrad

Beitrag von „esesli“ vom 27. September 2013 um 16:22

[Zitat von macko](#)

Moin,

danke für die Rückmeldung. Super, dass es wieder funktioniert.

Böse Zungen könnten behaupten, dass die Umstellung auf CAN 2.0 im Facelift mit dem anfangs noch verbauten RNS2 Probleme verursachen könnte.... Zumindest könntest Du Dir kostengünstig ein RNS510 nachrüsten.;

Schöne Grüsse

Marco

Hi denke wird demnächst auch kommen mit dem RNS510 aber erst müssen mal die Saugrohrklappen gewechselt werden, jetzt hat es mich auch erwischt 😊