

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „Darragh“ vom 3. Oktober 2013 um 08:38

[Zitat von T-Bone Shifter](#)

[...] Der Dicke ist im auswuchten anspruchsvoll, aber nicht Hoffnungslos! [...]

Hmm ... ist das wirklich so? 😞

Dann fehlt mir wohl das nötige Feingefühl wenn es um Vibrationen am Lenkrad geht.

Auch der TII ist ein "geländetaugliches Fahrzeug".

Wenn dem so wäre, dass er sehr sensibel auf selbst leichte Unwucht der Räder reagiert, so ist das doch ein sehr schwaches Ergebniss in Sachen Fahrwerkseigenschaften, was ich mir jedoch bei dem Fahrzeug nicht vorstellen kann.

Ich wage doch zu behaupten, dass so manch einer auch mit seinem TII sich abseits der festen Fahrbahn bewegt und dabei zwangsläufig auch Schlamm in den Felgen aufgesammelt hat.

Da diese Ablagerungen sich nicht gleichmäßig verteilen, kann es dann schon mal zu einer kleinen Unwucht kommen.

Aber im Normalfall sollte das doch keine Rolle spielen.

... schon mal die Stoßdämpfer kontrollieren lassen? (auch Neuteile können defekt sein)