

# Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 3. Oktober 2013 um 09:06

Ich fahre öfter abseits der Straßen, ob auf Treffen oder privat. Das Phänomen gab es bei uns nur mit den Sommerrädern 275 45 20 die Winterräder 255 60 17 hatten das nicht. ( Es sind beidesmal wertige Markenreifen Yokohama & Dunlop verbaut und die Felgen sind auch kein billiger Schrott) 🤔 Beim Feinwuchten wurde festgestellt das es sich nur um 5gr handelte. Andere Fahrzeuge reagieren dort nicht mal drauf, beim T merkt man feines ich will nicht direkt Hochfrequenzvibrieren sagen, aber ähnlich. Wenn man das Lenkrad normal in der Hand hat merkt man es nicht, nur wenn man es loslässt sieht und merkt man es.

Dieses Phänomen habe ich bei meinem alten T1 und beim neuen T II festgestellt.

LG  
Manu