

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „donadi“ vom 4. Oktober 2013 um 12:29**

Vielleicht mal sowas hier probieren:

<http://www.loctite55.de/>

Geht aber schon stark in die MC Gyver Ecke. Wenn du es damit oder mit einem Dichtband nicht hinbekommst, dann wird es wirklich eng und es muss wohl ein neues Federbein her 😞

Ein Dichtband oder diese Schnur vergrößern allerdings den Umfang des Ventils ein klein wenig, somit auch die Spreitzwirkung beim Eindrehen. Kann funktionieren, muss aber nicht.....