

Nachfrage: Glühkerzenwechsel T1 3.0 TDI-> Anbauteile vorher ab

Beitrag von „tcm242“ vom 7. Oktober 2013 um 11:12

Hallo,

ja, beim Fehlerauslesen mit VCDS habe ich einen Hinweis bekommen, dass 3 Glühkerzen ausser der Norm sind.

Werde mich heute mal dransetzen und das Rückmeldung geben.

Gruß

Michael