

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Thomas62“ vom 9. Oktober 2013 um 18:52

[Zitat von matz01](#)

[...] Die Ventile bekommst du bei VW unter der Teilenummer 7L0 616 813 B. Wechsel direkt beide; dann hast du auf Dauer Ruhe. [...].

Habe jetzt endlich die beiden Ventile gewechselt.
Fehler ist damit abgestellt.

Danke

Thomas