

Schalte 1sten in den 2sten und den 3tengang bei voll Belastung nit gut

Beitrag von „Hotrod“ vom 10. Oktober 2013 um 08:53

HEy zämme

habe die Fehler beseitigt wahr nur ein sporadischer Fehler.

Habe den schieberkasten ersetz und der wahgen Fahrt wider supper:D:D👍👍👍
Danke viel mol:)