

Hinterachse blockiert wie bei ABS

Beitrag von „coala“ vom 13. Oktober 2013 um 19:22

Servus,

oha, da staune ich und das hatten wir hier auch noch nicht im Forum, wenn ich mich recht entsinne. Arbeitet denn das ABS normal, oder gibt es da auch Auffälligkeiten? Die Raddrehzahlsensoren werden ja funktionell überwacht, da gäbe eine Unstimmigkeit einen Eintrag im Fehlerspeicher und eine Warnmeldung im Display.

Also wenn du vorne nicht im Abrollumfang halb so große Reifen drauf hast wie hinten - oder umgekehrt - dann kann das ja fast nur noch die Folge einer Fehlsteuerung der Hydraulikeinheit sein. Ein Sensorfehler selbst sollte ja auffallen, da überwacht und ein passendes mechanisches Problem im Antriebsstrang, was zu diesem Verhalten führen könnte, fällt mir da in der Theorie auch nicht recht ein.

Umcodiert hat da nicht zufällig jemand etwas, betreffend Daten des verbauten Bremssystems & Co.? Wie hat die Sache denn angefangen, schleichend oder plötzlich und seither unverändert. Kommt mir schon sehr merkwürdig vor das Ganze...

Grüße
Robert