

Reifen in 265/70 17 und andere

Beitrag von „TheWatercooler“ vom 17. Oktober 2013 um 13:38

Sieht gut aus! 😊 Die Northenas hatten einen deutlich größeren Umfang als vergleichbare Reifen mit identischen Dimensionen. Sie waren auch nach mehrmaligem Wuchten immer noch sehr unwuchtig und daher unfahrbar. Unser Reifengroßhändler hat die Reifen dann kulanterweise zurück genommen.