

DPF V6 TDI wechseln 250tkm

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 18. Oktober 2013 um 17:17

Hallo zusammen,

der T war heute beim 😊 für eine Inspektion (250000 - das kommt dadurch, dass mein Vater es nicht immer geschafft hat zu auf den Kilometer genau zu den Intervallen da zu sein und wenn man mal für jede Insepktion ca 1000 km überzieht kommt man auf die Kilometer Zahl).

Alles schön und gut, nur die Werkstatt meinte, dass der DPF jetzt bald gewechselt werden muss, da er zu 95% voll, dicht oder keine Ahnung was auch ist (habe das nicht ganz genau verstanden - zumindest haben die mit den 95% argumentiert).

Bei den Kosten sollen wir uns so ungefähr auf 1500 + € einstellen.

Mir war bisher nur bekannt, dass solch ein Wechsel beim V10 stattfindet aber nicht beim V6.

Kann mich jemand aufklären?

Der T ist EZ/07, Schalter und wird fast ausschließlich Autobahn gefahren - aber nicht getreten.

Mit freundlichen Grüßen vom ratlosen Junior