

# Display zwischen Armaturen sind dunkel, nur nachts leicht sichtbar!

Beitrag von „coala“ vom 19. Oktober 2013 um 15:46

Servus,

hab das mal verschoben, denn 2005 gab es noch keinen Touareg II 😊 Zum eigentlichen Problem: Hast du das monochrome (rot illuminierte) oder das große, farbige Display verbaut?

Grüße  
Robert