

Getriebe blockiert im Stand

Beitrag von „Tschinkefraeser“ vom 22. Oktober 2013 um 20:16

Hi,

bei mir war das Defekte Kabel im Fahrerfußraum hinter der Fußstütze für den linken Fuß.
Aber lies Selbstfindung Urteile ob das Phänomen bei die passt.

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...icht-erreichbar>

Gruß

Dirk