

Motorstörung

Beitrag von „stafik“ vom 29. Oktober 2013 um 16:04

Hallo zusammen, so ich habe meinen Touareg wieder DPF wurde gereinigt der DPF sensor hatte auch eine kleine Macke. Nun wurde alles ersetzt und der T. läuft wieder.

Arbeitslohn, DPF Reinigung inkl. Versand hin und rück, Differenzdrucksensor, DPF Geber / Sensor, klein Teile + märchensteuer = 908 € ein fährer Preis im Gegensatz zum neuen DPF !!!!

Mit freundlichen Grüßen

David