

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Skydiver81“ vom 30. Oktober 2013 um 18:01

Es leuchtet nichts im Kombiinstrument und es ist gar nichts im Fehlerspeicher hinterlegt, das Fahrwerk lies sich von heute auf morgen nicht verstellen.

Stehe auch vor einem Rätsel. hatte jemand schon mal so etwas, vielleicht einen Tip wo die suche anfangen könnte, Kompressor läuft noch, nivea Regulierung funktioniert auch am Berg. Danke schon mal für eure Hilfe.

[Zitat von coala](#)

Servus,

beschreibe doch das Problem mal etwas näher: Fehlermeldung im Display vom Kombiinstrument, trat der Fehler plötzlich auf, gab es vorangehende Ereignisse, die damit zu tun haben könnten, usw.? Fehlerbeschreibungen im Stile von "geht nicht mehr, was könnte es sein?" sind halt sehr wenig aufschlussreich und eine passende Antwort daher ebenso unwahrscheinlich. Auch wäre es gut zu wissen, um welches Fahrzeugmodell und Baujahr es sich handelt 😊

Grüße
Robert