

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „coala“ vom 30. Oktober 2013 um 18:55

[Zitat von Skydiver81](#)

[...] auch bei dem Einstellung der härte passiert nichts, bleibt auf Komfort höhe und geht auch bei sport nicht runter. [...]

Bekommst du denn wenigstens die veränderte Dämpfereinstellung "Sport" im Display angezeigt, bzw. ist eine Veränderung der Dämpferhärte im Fahrbetrieb zwischen "Sport, Auto und Comfort" spürbar? Das riecht mir ja fast nach einer Leitungsunterbrechung, oder einer fehlenden Spannungsversorgung zu/bei den Schaltern.

Grüße  
Robert