

# **gemisch zu dünn oder zu dick, lambdasonde**

**Beitrag von „dennis1979“ vom 1. November 2013 um 18:02**

So, neuen luftfilter eingebaut.

Ist es normal wenn man von standgas ca. 600 umdrehungen auf ca. 1100 umdrehungen den motor hoch dreht, dss die kunststoff ansaugbrücke erstmal ein paar millimeter runter geht? Ist nach 1 sekunde vorbei. Drosselklappe zu langsam?