

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „Ranger01“ vom 7. November 2013 um 07:35

Hallo zusammen,

seit gestern sind bei mir die Xenon Scheinwerfer (V6TDi Bj 01/2008 Kurvenlicht und 130000Km) auch in Grundposition und stellen sich nicht mehr ein, Fehlermeldung gibt es keine, die fahren einfach nicht mehr in die richtige Position.

Ich hatte das vor Monaten schon mal, da wars dann aber wieder weg, als ich das Auto am nächsten Tag wieder gestartet habe.

Bin gerade echt auf 180, denn vor 2 Wochen hab ich erst ein neues Gebläse bekommen, ich bekomme bald die Goldene Kundenkarte in der Werkstatt und darf den VIP Eingang benutzen



Grüsse

Mathias