

# Summen im Innenraum

**Beitrag von „macko“ vom 7. November 2013 um 22:29**

Hallo Markus,  
die Grundunit des RNS läuft meines Wissens auch im ausgeschalteten Zustand.

Der Kompressor der Luftfederung kann es nicht sein?

Gruss  
Marco