

# **Schiebedach undicht - Wasser aus den Leseleuchten / Brillenfach**

**Beitrag von „rotate“ vom 11. November 2013 um 18:39**

Bei meinem Dicken ( 2007 )mit GSD tropft es nach starken Regenfällen quasi aus dem Brillenfach, bzw links von den Innenraumleuchten.

Leider haben sich auch schon unschöne Wasserkränze gebildet.

Schüttet man Wasser in die vorderen Abläufe so läuft das Wasser einwandfrei ab.

Danke für Eure Ideen 🙌