

AGR Rohr zum 3. Mal gerissen + AGR-Kühler + Abgaskrümmmer

Beitrag von „alevuz“ vom 13. November 2013 um 05:51

Hallo und Guten Morgen !

Ohne jetzt wirklich Kenntnis zu haben (wie oft sowas vorkommt) kann ich dir nur den Tipp geben auf Spannung zu achten zu lassen.

Warum hier kein Rohr mit Flexbereich oder einer Dehnstelle verbaut wird (wie bei vielen anderen Modellen aus dem VAG Konzern) entgeht meiner Kenntnis.

Ich kann dir mal abends nachsehen ob es evt. ein überarbeitetes Teil dazu gibt !

SG

Alevuz