

touareg 4.2 v8 vibrieren unter 2000 umdrehungen

Beitrag von „afktuning“ vom 13. November 2013 um 18:58

hallo

habe alles markiert beim mittellagertausch.

das vibrieren ist genauso wie vorher.

beim schalten merkt man auch das er teilweise zwischen den schaltvorgängen leicht hochdreht.

die werkstatt meinte wandler und schaltschieber tauschen.

wenn ich über 2000 umdrehungen bin ist alles weg.

dachte auch das das die werkstatt nicht markiert hat,aber der meister meint es liegt am getriebe,da das vibrieren vorher auch schon war.

mfg andi