

touareg 4.2 v8 vibrieren unter 2000 umdrehungen

Beitrag von „Darragh“ vom 13. November 2013 um 19:52

[Zitat von afktuning](#)

[...] das vibrieren ist genauso wie vorher.
beim schalten merkt man auch das er teilweise zwischen den schaltvorgängen leicht hochdreht.
die werkstatt meinte wandler und schaltschieber tauschen ...
... es liegt am getriebe,da das vibrieren vorher auch schon war.[...]

Hallo Andi

Zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum ...

Dann schaut die Sache schon anders aus 🙄

Ich würde mich da der Empfehlung der Werkstatt anschließen wollen.

Zumal, wenn ich deinen ersten Beitrag zur Sache nochmals überdenke, diese Vibrationen ja drehzahlabhängig sind.

Beim MWL wären diese eher geschwindigkeitsabhängig. 🤔

Da kommt wohl eine etwas umfangreichere Reperatur auf dich zu ... 🙄

Ich hoffe für dich, das du eine Gebrauchtwagenversicherung abgeschlossen hast.

Ansonsten würde ich den Wagen zurückgeben wollen, da du diesen ja erst 2 Wochen hast und die Vibrationen nach deinen Angaben ja auch schon vorher da waren...

Ich drück dir die Daumen ...