

Luftfederung defekt...

Beitrag von „V8 Fan“ vom 18. November 2013 um 18:43

Hallo Donadi und Alevuz,

das zwischen im Luftfilterkasten habe ich erst beim Aussteigen mit abgestelltem Motor gehört.

So wie der 2,5 rappelt, klappert und scheppert ist es wahrscheinlich niemanden möglich irgendein Nebengeräusch bei laufendem Motor zu analysieren. 😞

Aber zu meinem Problem, der Dicke ist in der Werkstatt beim Freundlichen.

Dieser hat festgestellt das das Steuergerät fürs Fahrwerk hinten rechts im Kofferraum total abgesoffen ist und voll Wasser steht.

Irgend eine Undichtigkeit am Fenster, Dachreling oder Heckklappe muss dafür verantwortlich sein.

Mit ein bisschen Glück 🤞 könnte es morgen wieder funktionieren wenn es trocken sein sollte.



Es soll an einigen Anschlüssen/Lötstellen leicht korrodiert sein was aber noch nichts heißen soll 🤞 laut seiner Aussage.

Wenn nicht wird es ein teurer Spaß, so um die 700€ fürs Teil zzgl. Fehlersuche und Montage.

Hat jemand die Teilenummer von dem Steuergerät, das ich eventuell ein gebrauchtes organisieren kann aus der Bucht.

Vielleicht hat ja einer noch eins im Regal liegen oder weiß jemanden der noch eins hat.

Aber dazu mehr erst morgen wenn ich weiß ob meins nicht mehr zu retten ist.

Ich halte euch auf dem laufenden,

Gruß Martin