

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „macko“ vom 18. November 2013 um 21:06**

Hallo Martin,

mit dem Schlauch der Heckscheibenwaschanlage ist alles ok, oder könnte da eine Undichtigkeit vorliegen und das Stg unter Wasser setzen? Verlegt ist der Schlauch im Bereich rechter D-Säule.

Gruss

Marco