

Frage an Standheizung Spezialisten, umgebaut und geht fast....

Beitrag von „alevuz“ vom 24. November 2013 um 09:38

[Zitat von Sami](#)

Kann dieser denn ein Problem an der Pumpe des Vorheizers über das VCDS feststellen?

Guten Morgen,

Eine Diagnose bei einer aufgerüsteten STH wird mit VAG COM nicht so einfach gehen (vermute ich mal)

Da es sich ja dann um kein integriertes System vom Werk aus handelt und die STH im Vollumfang nicht direkt angesprochen werden kann.

Ich verwende: <http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?...ghlight=webasto>

Alternativ würde ich dazu mal einen Bosch Dienst aufsuchen, die kennen sich damit eigentlich bei uns immer recht gut mit Webasto aus.....

@ Darragh: Ob die ganzen Voraussetzungen welche du niedergeschrieben hast bei einer Aufgerüsteten greifen, wage ich zu bezweifeln, RICHTIG kommuniziert das STH Teil nicht mit dem Rest des Fahrzeugs!

SG

Alevuz