

Temp anzeige fällt im leerlauf ab

Beitrag von „alevuz“ vom 24. November 2013 um 12:49

[Zitat von hardy2013](#)

Hab auch schon den deckel vom ausgleichsbehälter quergetauscht aber immer noch das selbe!

Hat noch jemand eine idee?

Hallo und Willkommen.....

Also mit dem Deckel vom Ausgleichsbehälter sollte dies jetzt mal nichts zu tun haben, sofern da irgendwo ein Sensor ist, dann überwacht dieser den Kühlmittelstand und nicht die Kühlmitteltemperatur.

Ob das jetzt beim 3.0 TDI auch so ist, kann ich dir aber nicht zu 100% sagen, das ist nicht mein "Spezialmotor".

Gehört habe ich sowas aber noch nie! Macht aber dann auch keinen Sinn da die Temperatur am Ausgleichsbehälter zu messen?

Ansonsten entweder noch der richtige Sensor oder sonst könnte auch das Anzeigeeinstrument im KI einen Fehler haben.....

Über dein Heißluftproblem muss ich noch mal nachdenken, scheint dann wohl doch an einem Ventil zu liegen.....

Was hast du denn an der Klimaanlage so alles verstellt? Bei deinem Problem ist doch keine Grundeinstellung sinnvoll!?

Irgendwie hat das Thermostat und Wapu, und AGR Kühler Geschichte nicht wirklich etwas gemeinsam - oder spinn ich jetzt wirklich schon.

Einfach mal auf Verdacht herumwechseln würde ich nicht mehr.....

SG

Alevuz