

Automatikgetriebe, Schaltung von R auf P, Knacksen vom Unterboden her

Beitrag von „Chaster“ vom 25. November 2013 um 15:34

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage an alle TI-Automatik-Besitzer: wenn ich meinen Touareg 3,6 FSI Automatik rückwärts in meine Garage fahre, dann den Wahlhebel von R auf P umstelle, kommt vom Unterboden her ein hörbares Knacksen. Das Knacksen ist ähnlich wie das, wenn man eine der Differenzialsperren betätigt, nur natürlich deutlich kürzer. Ist das normal, habt ihr das auch, oder sollte ich mal den Freundlichen aufsuchen?

Vielen Dank vorab für eure Hilfe!!!

Grüße

Sascha