

Frage an Standheizung Spezialisten, umgebaut und geht fast....

Beitrag von „Sami“ vom 27. November 2013 um 13:50

Hallo Leute

Heute habe ich mit einem Boschdienst in der Nähe telefoniert.

Dieser meinte, daß mein Problem am Steuergerät, welches im Aufrüstset dabei war, liegen könnte.

Er wollte die Softwarenummer wissen, weil es da mal Probleme gab. (9019509A)

Der nette Herr meinte, daß das Steuergerät mit anderer Softwarenummer evtl die richtigere ist. Termin ist vereinbart, bin mal gespannt.

Die Frage aller Fragen, wenn ich ein neues Steuergerät brauche..... wer zahlt das?! 🙄

Kulanzantrag kann man bei Webasto stellen. Ohje!

Gruß

Sami