

Standheizung FB anlernen

Beitrag von „Becky“ vom 27. November 2013 um 20:33

Hallo@ all,

so, war gestern beim freundlichen. Der wollte die FB anlernen über Diagnosesystem. Das Gerät meldet auch Erfolg und eine ID für den Sender wird im Empfänger angelegt. Dennoch funktioniert es nicht. Wenn der Empfänger wieder ausgelesen wird, ist die ID wieder weg. Der Meister meint, dass wohl im Empfänger ein Defekt vorliegt. Eventuell ist aber auch die Zusatzbatterie zu schlapp. Ich versuche es jetzt erstmal mit Laden der Batterie. Sie ist immerhin aus 2007 und könnte hinüber sein. Eine neue kostet € 343,-- plus Steuer!!!

Die Sicherung für den Empfänger ist auch beim 2007er 3.0 TDI die 2 auf der Fahrerseite. Wurde mir in der Werkstatt bestätigt.

VG. Becky