

Nagelgeräusche nach dem Abstellen des Motors

Beitrag von „Noggi“ vom 28. November 2013 um 16:21

Hallo zusammen,

mir ist seit paar Wochen aufgefallen, das mein Dicker (V6TDI) nach dem Abstellen des Motors im Bereich der Drosselklappe nagelt.

Das ganze dauert knapp eine Minute und danach zischt es irgendwo unterhalb des Motors.

Ich kann mich dran erinnern das desöffteren irgendein Ventilator nachgelaufen ist...aber keine Nagelgeräusche 😞

Der Dicke hat jetzt 142.000 km runter...Ansonsten konnte ich auch keinen Leistungsverlust feststellen,

ausser das gestern mal "Motorstörung" angegangen ist mit diesem gelben Aufwämsymbol.

Nach dem Abstellen und neustarten war der Fehler aber weg!

Ist das normal oder muss ich mir schon mal vorsichtshalber eine neue Drosselplatte zulegen?

Gruß Frank