

4.2 V8 Benziner (Vor) Katalysator und Saugrohrklappensteuerung

Beitrag von „autogotte“ vom 29. November 2013 um 13:56

"Das einzige Problem was ich habe ist, das er ab 131km/H durchgängig "piept" also als Warnsignal."

Nicht das der Vorbesitzer eine Geschwindigkeitswarnung von 130kmh eingegeben hat.