

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „rotheli444“ vom 29. November 2013 um 18:52**

Hallo Gemeinde,

nach den ganzen Meldungen über teure Reparaturen der Luftfederung wg. des Relais wollte ich dieses auch vorsorglich wechseln. Dazu habe ich mir die ganzen Hinweise und die tolle Beschreibung von Macko ausgedruckt und bin danach vorgegangen.

Aber die große Überraschung- wo das Relais mit der Nummer 373 sitzen soll, ist bei mir eines mit der Nummer 214 😞 . Auch die Steckkontakte sind anders. Gab es nach dem Bj. meines T.aus 02/2004 da noch eine Änderung und ich muss das neue Relais umtauschen oder ist es bei meinem noch woanders verbaut?

Außerdem ist auch der Dämpfer der Feststellbremse im Fußraum nicht mehr dicht und geht nicht ganz zurück.

Hat den schon jemand aus dem Zubehör gekauft oder gibt es den nur beim Freundlichen?

Bin jetzt etwas verwirrt und für jeden Tipp dankbar.

Schönen Abend wünscht  
rotheli444