

# Zu großer Abstand beim ACC

Beitrag von „Sittingbull“ vom 7. Dezember 2013 um 10:41

[Zitat von RJK](#)

... Ergebnis: Grundeinstellung des ACC wird seit MJ. 2013 bei Abstand "sehr klein" auf halben Tacho eingestellt. Werkseitige Programmierung, scheint nicht anpassbar zu sein. ...

Hallo zusammen,

da bin ich mal gespannt, ob das entsprechend beim nächsten Update wieder mal ohne Rücksprache angepasst wird 🤖

Grüße von Stephan 🤖