

Beleuchtungsprobleme

Beitrag von „marokkaner“ vom 25. Dezember 2013 um 18:04

Seit einiger Zeit fällt der rechte Scheinwerfer meines T-Reg für Sekunden aus, die Fehlermeldung " Beleuchtung überprüfen" wird angezeigt und die gelbe Lampe als Fehlermeldung wird blinkend angezeigt. Nachdem der Scheinwerfer wieder angegangen ist, kommt die Fehlermeldung " AFS ohne Funktion, Bordbuch ". Das gelbe Lampenfehlersymbol leuchtet weiter, die anderen Fehlermeldungen verschwinden. Manchmal kommen diese Ausfälle und Fehlermeldungen beim Abbiegen oder Kurvenfahren. Manchmal fällt der Scheinwerfer auch komplett aus. Dann heißt es anhalten, Zündung aus und wieder an und der Scheinwerfer funktioniert wieder, die Fehlermeldung sind weg. Vom Freundlichen wurden bisher ein neues Massekabel verlegt, ohne Erfolg. Auch der Einbau eines neuen Scheinwerfers samt Steuergerät brachte keinen Erfolg. Ebenso wenig die Verlegung einer direkten Stromversorgung des besagten Scheinwerfers. Hat jemand die selben Probleme gehabt bzw. welche Lösungsmöglichkeiten gibts noch?