

Nur noch Elektronik-Probleme mit meinem TI FL ´08 V6TDI - Wer kann helfen???

Beitrag von „Chris_OneHander“ vom 4. Januar 2014 um 07:07

Hallo!

Ich habe jetzt folgende Arbeiten durchgeführt:

- Fensterheber-Komfortmodul raus
- Heckklappen-Komfortmodul raus
- DVD-Freischaltmodul raus
- Tieferlegungsmodul raus
- DVB-T-Tuner abgeklemmt
- LEDs im Innenraum und Umfeldbeleuchtung raus

Die Diagnose hat folgendes gebracht: etliche Fehler gelöscht. Geblieben sind jedoch Fehlermeldungen, dass die Türbeleuchtung nicht i. O. wäre und Fehler im Navi.

Geblieben ist noch:

- Tuningchip
- Kufatec RFK mit orig. Steuergerät
- LED-Kennzeichenbeleuchtung

Jetzt tut es das Kurvenfahrlicht wieder, jedoch hat das RNS510 immer noch keine Verbindung zum Komfortlenkrad und zum MFD, die Routenführung spuckt keinen Ton aus und die Beleuchtung des RNS tuts nicht.

Jetzt bin ich kurz davor mir ein Pioneer F50BT einzubauen und hoffe, dass das dann klappt.

Gruß, Chris.