

RNS 510 will software download haben?!

Beitrag von „coala“ vom 4. Januar 2014 um 08:55

[Zitat von landy tirol](#)

[...] bei meinem touareg V6 tdi, Bj. 2007 will das RNS510 seit dem letzten start einen software download haben und nichts mehr funktioniert, auch ausschalten lässt es sich nicht mehr.

schlüssel war ausserhalb des touareg und ich hab den startknopf gedrückt - seit dem ist das so? [...]

Servus Wolfgang,

zeigt das Gerät dies im Display an, also den Wunsch nach neuer Software 🤖 Höre ich zum ersten Mal, es sei denn, das bezieht sich auf das Kartenmaterial 😊

Es gab ein Problem mit einer Firmware des RNS 510 (und auch mit dem KI, Balken Niveauanzeige friert ein, Uhr bleibt stehen....), für das der Freundliche ein Update bereit hält. Beim RNS 510 war das so, dass es a.) während der Fahrt manchmal abstürzte und dann neu bootete und b.) bei verschlossenem Fahrzeug eine nette Überraschung bei der Rückkehr des Fahrers bereit hielt: Es ließ sich nicht mehr bedienen und surrte und rauschte nur noch vor sich hin... Vorübergehende Abhilfe in letzterem Fall ist nur durch komplettes(!) trennen des RNS von der Stromversorgung möglich. Entweder einfach mit passenden Entriegelungsbügel kurz aus dem Schacht ziehen oder die Batterie abklemmen. Letzteres würde ich aber vermeiden! Besorg dir lieber die Entriegelungsbügel, die kosten nur ein paar Euro oder fahr in einer Werkstatt vorbei, die Dinger hat jeder Kfz-Händler.

Grüße
Robert