

# Crashsensor Längsbeschleunigung

Beitrag von „Touareg“ vom 5. Januar 2014 um 09:56

## [Zitat von Meikolino](#)

Hallo Stefan

Vielen Dank für Deine Antwort.

Ich gebe Dir Recht mit deiner Einschätzung und Empfehlung da nicht selber bei zu gehen.

Ich lass da lieber die Profis ran.

Danke nochmal und noch ein schönes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr!

Gruss Michael

Sehr vernünftig 😊 Ich hoffe der Fehler konnte schon behoben werden?

## [Zitat von alevuz](#)

Hallo..

Warum jetzt das Stg ? Fehler sagt ja Sensor !

Batterien ab und gut ist es zumindest beim Sensor.....an die Airbags an sich sollst du eh nicht rann.

Wo der Sensor sitzt kannst du bei Erwin einsehen.

SG

Alevuz

Ich gehe davon aus, das die Beschleunigungssensoren direkt im Steuergerät sitzen, da dieses ja Fahrzeugmittig verbaut ist - habe ich jedenfalls mal so gelernt. Bei den Crashsensoren für die Airbagauslösung bei Kollision ist natürlich logisch, das die an einer anderen Stelle verbaut sind



Gruss

Stefan