

R5 TDI nimmt kein Gas an

Beitrag von „Fritzkids“ vom 23. Januar 2014 um 15:43

Hi,

ich habe die selben Symptome:-(

Laut VW Wackelkontakt an den Stecker der Injektoren!

Lösung: Neuer Kabelbaum zu den Injektoren.

Ich habe es noch nicht gemacht. Ich warte bis zum Frühjahr.

Gruß

Willy