

# Keine Luft mehr aus Frontscheibengebläse

Beitrag von „coala“ vom 24. Januar 2014 um 21:50

Servus,

wie das DEIN Freundlicher handhabt kann ich dir schlecht sagen. Ich würde halt einfach mal vorher fragen 😊 Die Diagnose selber dauert alles in allem vielleicht eine Viertelstunde und der Stellmotor ist samt Justierung nach Austausch in etwa drei Stunden zu schaffen, wenn die nicht sonderlich rumtrödeln.

Wenn du entsprechend technisch versiert bist, kannst du das mittels Reparaturanleitung auch selber machen. Allerdings benötigst du zwingend VCDS, da die Klappen vor der Demontage der Stellmotoren grundsätzlich in die Servicestellung gebracht werden müssen. Anderenfalls lässt sich der neue Stellmotor nicht mehr ohne weiteres montieren.

Grüße  
Robert