

# Klimatechnik

**Beitrag von „Bernd07“ vom 26. Januar 2014 um 20:35**

Bei unserem Touareg V10TDI ohne DPF 2004, funktioniert die Heizung nicht. Bei hoher Geschwindigkeit heizt er allerdingst.

Bei niedriger Geschwindigkeit fällt die Heizung wieder aus. Kühlmittelverlust bei ca 500 km 1 liter Kühlmittel nachfüllen. Werkstatt sagt Kopfdichtung defekt. Fahrleistung nicht gemindert !!!

Bin auf der Autobahn öfters mit 200 km gefahren, nix passiert.???

und das auch über längere Strecken ( 500 km)!!!