

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 28. Januar 2014 um 15:57

[Zitat von r32](#)

Hallo,

Ich hatte auch der fehler mit ventileinheit sporadisch.

Und sporadische fehler thermosensor.

Ventileinheit und thermosensor neu gemacht aber immer nog die meldung.

Contacten gereinigt ohne erfolg.....heute der kompressor erneut....und bis jetzt keine fehler mehr !

Druckspeicher hat wider 14bar (Vagcom)

Grusse,

Arthur

Holland.

Extra info !

<http://www.youtube.com/watch?v=6mrULAK6Lwk>

Alles anzeigen

Hallo r32,

wegen Copyrightverletzung bei deinem Anhang wurde dieser Beitrag gelöscht



Grüße von Stephan