



6. Winterfahrtraining 2014

Beitrag von „Fisch“ vom 2. Februar 2014 um 21:36

Hallo Manu,

das war ja echtes Timing und hätte fast geklappt  :

13:33 Anruf beim ADAC, 14:28 kam der und 14:40 waren wir wieder auf der Bahn.

Gruss

Mike

Hannes: Danke für den Tipp! Michael meinte auch schon ob vielleicht irgendwo das Pluskabel lose ist. Die beiden Punkte werden Morgen wohl als erstes gecheckt. Würde vom Bild passen, beim Starten kommt nicht genügend Strom für den Anlasser an obwohl die Batterie neu und top ist und bei laufendem Motor schwankt die Zufuhr von der Lima. Hoffen wir auf die einfachste Lösung.