

6. Winterfahrtraining 2014

Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. Februar 2014 um 17:25

[Zitat von Fisch](#)

Weder Lima noch Anlasser waren jedoch defekt. Allein das Pluskabel der Lima hatte einen weg. Die eine Anschlußöse am Kabel hatte sich gelöst, hing nur noch in der Ummantelung und hatte keine feste Verbindung mehr zum Kabel selbst

Na freut mich, dass nicht mehr kaputt war, kleine Ursache große Wirkung. Außerdem lag ich mit meiner Vermutung, dass da ein Kabel was hätte auch nicht ganz falsch... 😊

MfG

Hannes