

ESP leuchtet und Fahrwerksfehler wekstatt steht am Display an

Beitrag von „Mattlex“ vom 6. Februar 2014 um 17:52

Hallo,

habe die letzten Tage bemerkt das mein Touareg 05. Schief auf seinem Parkplatz steht. Nur vorne rechts ist er weiter unter vom Luftfahrwerk. Habe ihn gestartet, aber es kam keine Fehlermeldung. Ein paar Tage später bin ich Gefahren, dann leuchtet das ESP Symbol dauerhaft auf. Und der Bordcomputer zeigt mir an "Fahrwerksfehler Werkstatt". Aber das Fahrwerk funktioniert eigentlich meines Erachtens Fehler frei. Kann es hoch und runterfahren. Aber die Fehler gehen nicht weg. Hätte jemand so ein Problem schon mal gehabt. Muss dazusagen das die Batterie erst leer war. Aber weis nicht ob das was damit zu tun hat. Habe ihn auch mehrmals gestartet und abgestellt. Aber das er schief steht macht mir am meisten sorgen

mfg

Mattl