

Ölverbrauch V6 TDI

Beitrag von „balgenbruder“ vom 11. Februar 2014 um 19:27

Nach 560km messen macht fuer mich keinen Sinn.

Bin mir sicher der Sensor hat Toleranzen, 125ml auf 10000ml sind einfach sehr wenig.

Aus meiner Sicht der beste Weg fahren und abwarten bis mindestens ein halber Liter weg ist und dann km ablesen.

Meiner gewandelter hat auch etwas Oel verbraucht ca. 0.5 l auf 1000km.

Der Neue ist seit km 15000 stabil. Derzeit 0,25l auf 3000km.